




Нижне-Волжское управление Ростехнадзора провело проверку ООО «Теплосети» (Суруикино Волгоградской обл.)

В ходе плановой выездной проверки на предприятии июне были выявлены следующие нарушения: ответственным за производственный контроль не осуществляется должным образом контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, требований ПБ 12-529-03 и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в соответствии с Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО (не проводятся должным образом проверки состояния промышленной безопасности, не представлены акты проведения таких проверок на предприятии при эксплуатации ОПО, не разработан план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, не организована подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности, не обеспечено представление в территориальный орган Ростехнадзора (Нижне-Волжское управление) информации об организации производственного контроля в установленном порядке и объеме по итогам 2011 года и планам на текущий год).

По результатам проверки в соответствии с КоАП РФ составлены протоколы в отношении ООО «Теплосети» по ст. 19.7 и в отношении должностного лица по ч. 1 ст. 9.1. Материалы направлены в мировой суд г. Суровикино для принятия мер наказания в отношении должностного лица в виде дисквалификации.

11 июля мировой суд назначил административное наказание в отношении должностного лица в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев и административное наказание в виде штрафа в отношении юрлица ООО «Теплосети».



Сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора приняли участие в совещании по электробезопасности в Кирове

Главной темой совещания, в котором наряду с сотрудниками Западно-Уральского управления приняли участие представители «Кировэнерго», департамента энергетики и газификации, департамента образования, Управления МВД по Кировской области, стала консолидация всех заинтересованных сторон в вопросах профилактики и предупреждения электротравматизма населения.

Необходимость мероприятия вызвана тем, что в 2012 году в целом по стране наблюдается увеличение количества случаев электротравматизма. Согласно статистике, на объектах распределительного сетевого комплекса дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» с начала года уже пострадало более 50 чел. сторонних лиц, из которых 30 погибли. Наиболее часто страдают дети (9 случаев).

Вопросы, которые поднимались на совещании, должны стать приоритетными задачами комплекса мероприятий организационно-технического и информационно-обучающего характера, направленного на снижение риска получения электротравм сторонними лицами на энергообъектах Кировской области.

По представлению Ростехнадзора деятельность ООО «Ровер» приостановлена на 70 суток

