

Западно-Уральское управление Ростехнадзора на специальном совете рассмотрело несчастный случай на ОАО «Уралкалий»



12 июля состоялся совет Управления, на котором рассмотрены материалы несчастного случая на производстве со смертельным исходом, происшедшего на руднике СКРУ-1 ОАО «Уралкалий» с горным мастером ПУЗВП-3 Шестаковым В.А., а также отчет директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ОАО «Уралкалий» Селезнева С.С.

Соликамское калийное рудоуправление № 1 ОАО «Уралкалий» (СКРУ-1), в состав которого входит рудник, ведет подземную добычу сильвинитовой и карналлитовой руды с дальнейшей переработкой на сильвинитовой обогатительной фабрике. Подземный участок закладки выработанного пространства (ПУЗВП № 3) является структурным подразделением, входящим в состав рудника подразделения СКРУ-1 дирекции по производству ОАО «Уралкалий». На ПУЗВП № 3 возложена задача по организации работ по закладке выработанного пространства, при условии соблюдения требований нормативных документов по ОТ и ПБ.

Несчастный случай произошел с горным мастером ПУЗВП № 3 Шестаковым В.А. на 12-й Западной панели (ЗП) пласта АБ при зачистке камеры № 6 машиной погрузочно-доставочной ПД-8В с ранее заложеной породой (для последующего размещения самоходной буровой установки СБУ-250 для бурения скважин под закладку). Опасным производственным фактором явилось нахождение пострадавшего в

опасной зоне работы автотракторной техники.

Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация работ;
- нахождение пострадавшего в опасной зоне работы автотракторной техники;
- недостаточный уровень производственной дисциплины на руднике СКРУ-1.



О состоянии промышленной безопасности в ОАО «Уралкалий» и выполнении мероприятий по предупреждению подобных случаев, предложенных комиссией по расследованию несчастного случая, доложил директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Селезнев С.С.

Выполнены следующие мероприятия, направленные на недопущение подобных случаев: разработан Типовой паспорт по чистке ранее заложенных камер некондиционной рудой, внесено описание по чистке ранее заложенных камер в технологический регламент на закладочные работы, разработан и введен в действие Журнал заявок на выделение техники, запрещен проход людей в закладочные камеры при проезде автотракторной техники, внесены дополнения в схему маршрутов движения автотракторной техники с указанием рабочих зон подземных участков, мест установки телефонных аппаратов, средств подземной громкоговорящей связи, проведен внеплановый инструктаж с

работниками ПУСТид и ПУЗВП о запрещении нахождения людей в опасной зоне при работе автотракторной техники, проведена внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей в объеме должностных обязанностей.

Заслушав и обсудив сообщения докладчиков, Совет управления отмечает, что несчастный случай указывает на недостаточный уровень организации и осуществления мероприятий по реализации производственного контроля, на низкое качество инструктажей и нарядов, незнание или невыполнение норм, правил, инструкций и, как следствие, ошибочные или неправильные действия исполнителей работ.

На основании решения Совета проведена внеплановая выездная проверка ОАО «Уралкалий» с 10 по 27 июля. В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности, безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами. По результатам мероприятия предприятию выдан акт проверки и предписание по устранению нарушений. Всего в ходе проверки выявлено 34 нарушения. По итогам проверки на юридическое лицо наложен административный штраф, а 7 физических лиц привлечено к административной ответственности.